



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Pavel ADAMEC

Projektování a poradenství ve stavebnictví

Sádková 62, Holedeč tel.: 608 949 595

e-mail: aprojekce@iol.cz IČO: 445 38 413

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING. PAVEL ADAMEC

e-mail: pavel.adamec.projekce@centrum.cz tel.: 608949595

Sádková 62
438 01 Holedeč

PROJEKCE
ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ
PROJEKČNÍ PRÁCE A DOKLADY PRO:

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKOLAUDACE
STAVEBNÍ POVOLENÍ LINIOVÉ STAVBY
REALIZACE STAVEB POZEMNÍ STAVBY

stupeň dokumentace:		PASPORTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	
zodp. projektant:	ING. PAVEL ADAMEC	kreslil:	HP DESIGNJET 500
kontroloval:	ING. PAVEL ADAMEC	vypracoval:	ING. PAVEL ADAMEC
investor:	OBEC ŽIŽELICE, ŽIŽELICE 7, 438 01 ŽATEC		
PASPORTY MK - OBEC ŽIŽELICE- ČÁST ŽIŽELICE		formát:	5x A4
		datum:	11/2015
		měřítko:	
předmět výkresu:		č.výkresu:	č.výtisku:
TEXTOVÁ ČÁST MK IV.TŘIDY		4	3

ČÍSLO MK

1 d

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

levostranný chodník podél silnice I/27,
směr Most.

POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH

1318/1, ČR ŘSD, silnice, ostatní plocha
st.78, Valeš Marcel, zast. pl.a nádvoří
st. 79, Šilhavý Pavel, zast. pl.a nádvoří
324/1, SŽDC, dráha, ostatní plocha
1276/2 – Obec Žiželice, ostatní
komunikace, ostatní plocha
1318/2, ČR ŘSD, silnice, ostatní plocha

CELKOVÁ DÉLKA MK, m
PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA
PLOCHA, m²

668 m (bez odečtů vjezdů k RD)
1,4 m
935,2 m²

POPIS STAVU MK

Chodník - bet.dl. 300/300 – 16 m –
špatný stav, ostatní z bet.skl.dl -dobrý
stavebně technický stav s ohledem na
dobu realizace, lokální poruchy, chybí
náležitosti dle Vyhlášky 398/2009 Sb. ,
obrubníky se vlivem působení solí na
několika místech rozpadávají.

POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV

navrhuji výměnu zkorodovaných
obrubníků (koroze betonu), doplnění
prvků dle uvedené vyhlášky, řešit přechod
pro chodce přes železniční přechod (cenu
neodhaduji) Betonová svodidla New
Jersey nahradit ocelovými
svodidly(neznám důvod osazení), lokální
výspravy chodníku.

ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD

250 000,-Kč bez DPH
0,- Kč

IV. TŘÍDY – ČÁST ŽIŽELICE

ČÍSLO MK

2 d

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	levostranný chodník podél silnice III/22528 , směr Hořetice
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	1303/2, ÚK, silnice, ostatní plocha
CELKOVÁ DÉLKA MK, m	125 m
PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA	1,4 m
PLOCHA, m ²	175 m ²
POPIS STAVU MK	Chodník – 1.část od křižovatky s I/27 bet.skl.dl. dobrý stavebně technický stav, Chodník – 2. část směr Hořetice, velmi špatný stav, bet.dl.300/300, dl.22 m
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Navrhuji stavbní úpravu chodníku 2. části – bet.skl.dl
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU	50 000,-Kč bez DPH
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD	0,- Kč

IV. TŘÍDY – ČÁST ŽIŽELICE

ČÍSLO MK

3 d

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

pravostranný chodník podél silnice I/27,
směr Most

POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH

1318/2, ČR ŘSD, silnice, ostatní plocha

CELKOVÁ DÉLKA MK, m

17 m

PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA

2,0m

PLOCHA, m2

34 m2

POPIS STAVU MK

chodník je provozuschopný , z CB krytem
v relativně dobrém stavu, chybí prvky dle
vyhlášky 398/2009 Sb

POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV

Navrhují stavební úpravu chodníku v
konstrukční skladbě s krytem z bet.skl.dl.
Současně bych navrhoval do těchto míst
přemístit autobusovou zastávku. Stávající
AZ ze směru od Žatce je před
přechodem !!! pro chodce, který zároveň
nemá návaznost na chodník právě díky
této zastávce. Tímto přesunutím by se
vyřešil i bezpečnější výjezd Z MK 1c na
silnici I/27 (cenu za přesunutí zastávky
neodhaduji)

ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU

50 000,-Kč bez DPH

ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD

0,- Kč,

IV. TŘÍDY – ČÁST ŽIŽELICE

ČÍSLO MK

4 d

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	pravostranný chodník podél silnice I/27, směr Most
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	1318/2, ČR ŘSD, silnice, ostatní plocha 1275 – Obec Žiželice, ostatní komunikace, ostatní plocha
CELKOVÁ DÉLKA MK, m	76 m
PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA	1,5 m
PLOCHA, m ²	114 m ²
POPIS STAVU MK	chodník je v dobrém stavu, pouze nemá návaznost na další MK, chybí prvky dle Vyhlášky 398/2009 Sb.
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Ve stavu chodníku navrhuji pouze doplnit prvky dle Vyhlášky.
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU	20 000,-Kč bez DPH
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD	0,- Kč,

IV. TŘÍDY – ČÁST ŽIŽELICE

ČÍSLO MK

5 d

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

samostatný chodník od sídliště ke KD

POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH

81/1, Mašková Vlasta, neplodná půda, ostatní plocha

1288/1 – Obec Žiželice, ostatní komunikace, ostatní plocha

1m

1348/2 – lávka – Povodí Ohře, koryto , vodní plocha

131/2, Obec Žiželice, zahrada

131/1, Krykorová, Řehákoví, zahrada

1278/8 – Obec Žiželice, ostatní komunikace, ostatní plocha

1278/6, Šilhavý Stanislav, ostatní komunikace, ostatní plocha

CELKOVÁ DÉLKA MK, m

119 m, včetně lávky

1 m

46 m – bet.dl. 300/300, šířky 1,0 m

11 m – lávka- ocelová kce, šířky 1,0m

62 m – bet.sk.l.dl. , šířky 1,5 m

PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA
PLOCHA, m2

150 m2

POPIS STAVU MK

chodník je v dobrém stavu, pouze nemá návaznost na další MK, chybí prvky dle Vyhlášky 398/2009 Sb. Část z bet.dl 300/300 neodpovídá min. Šířce chodníku 1,2m, resp. 1,5 m. Chodník nemá návaznost na přechod pro chodce u KD.

POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV

Navrhuji doplnit chybějící část chodníku k přechodu pro chodce u KD, cca 6 m, včetně prvku bezbarierového řešení dle Vyhlášky a na chodníku u KD opravit signální pás, který nenavádí chodce správně na přechod.

Přechod není osvětlen spec. přechod. osvětlením

ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD

50 000,-Kč bez DPH

15 000,- Kč, včetně vyřízení povolení !!

IV. TŘÍDY – ČÁST ŽIŽELICE

ČÍSLO MK

6 d

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

levostranný chodník podél silnice I/27,
amer Most

POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH

1274 – Obec Žiželice, ostatní komunikace,
ostatní plocha

1318/2, ČR ŘSD, silnice, ostatní plocha

1348/2 – lávka – Povodí Ohře, koryto ,
vodní plocha – most

1319/1, ČR ŘSD, silnice, ostatní plocha

CELKOVÁ DÉLKA MK, m

132 m

PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA

1,5 m

PLOCHA, m²198 m²

POPIS STAVU MK

bet.skl.dl.

chodník je v dobrém stavu, chybí prvky
dle Vyhlášky 398/2009 Sb.

POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV

nejsou navrženy

ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU

0,-Kč bez DPH

ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD

0,- Kč

IV. TŘÍDY – ČÁST ŽIŽELICE

ČÍSLO MK

7 d

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	levostranný chodník podél silnice I/27, směr Most
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	1271/1 – Obec Žiželice, ostatní komunikace, ostatní plocha 1319/1, ČR ŘSD, silnice, ostatní plocha
CELKOVÁ DÉLKA MK, m	34 m
PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA	1,5 m
PLOCHA, m ²	51 m ²
POPIS STAVU MK	Betonový chodník, lokální poruchy, chodník je v relativně dobrém stavu, chybí prvky dle Vyhlášky 398/2009 Sb.
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	navrhují chodník stavebně upravit s krytem z bet.skl.dl.
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU	105 000,-Kč bez DPH (včetně bourání)
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD	0,- Kč

IV. TŘÍDY – ČÁST ŽIŽELICE

ČÍSLO MK

8 d

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	levostranný chodník podél silnice I/27, směr Most
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	1319/1, ČR ŘSD, silnice, ostatní plocha
CELKOVÁ DÉLKA MK, m	332 m bet.skl.dl. 100 m beton, špatný dl. 232 m
PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA	1,35 m . bet.skl.dlažby 1,15 m – bet. chodník
PLOCHA, m2	401,8 m2
POPIS STAVU MK	chodník z bet.skl.dl je v dobrém stavu, chybí prvky dle Vyhlášky 398/2009 Sb., signální pás u KD špatně proveden. Betonový chodník – kritický stav
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	navrhují stavební úpravu st. betonového chodníku, který je v kritickém stavu.
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU	550 000,-Kč bez DPH
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD	0,- Kč

ČÍSLO MK

MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH

CELKOVÁ DÉLKA MK, m

PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA

PLOCHA, m²

POPIS STAVU MK

POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV

ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD

chodníky u KD

169/2 – Obec Žiželice, jiná plocha, ostatní
plocha

28 m

bet.skl.dl. 17 m

beton dl. 11 m

1,5 m . bet.skl.dlažby

2,1m – bet. chodník

401,8 m²

chodník z bet.skl.dl je v reativně dobrém
stavu.

Betonový chodník – v dobrém stavu, ale
esteticky špatný :-)

navrhuji vybourání bet. chodníku a
provedení chodníku s krytem z bet.skl.dl.

40 000,-Kč bez DPH

0,- Kč